

ul. Grodzka

PRZEBUDOWYWANA KAMENICA - GRODZKA 8
wejście główne do zespołu mieszkalnego

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
GRODZKA NR 10

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
GRODZKA NR 6

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
WĘŁNA MINERALNA
ŚCIANY O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN. 50dB
ŚCIANY MIĘDZYKŁATKOWE WYKONAĆ Z NP.BŁOCKÓW AKUSTYCZNYCH SILKA LUB INNE RÓWNOWĄŻNE O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN. 50DB
ŚCIANY KŁATEK SCHODOWYCH ORAZ KOMUNIKACJI OCZNEJ GRANICZĄCE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI WYKONAĆ Z BŁOCKÓW AKUSTYCZNYCH SILKA. PROJEKTOWANE JEST ORZĘDZANIE NA KŁATKACH SCHODOWYCH. W PRZYPADKU NIEGRZEWANYCH KŁATEK NALEŻY ODEPIĆ ŚCIANY WĘŁNĄ MINERALNĄ GR. 20CM (OD STRONY KOMUNIKACJI).
DRZWI KOMÓREK LOKATORSKICH Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI

SC.1	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.2	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.3	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.4	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.5	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.6	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.7	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.8	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.9	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.10	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.11	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.12	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.13	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.14	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.15	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.16	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.17	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.18	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.19	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.20	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.21	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.22	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.23	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.24	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.25	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.26	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.27	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.28	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.29	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.30	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.31	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.32	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.33	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.34	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.35	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.36	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.37	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.38	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.39	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.40	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.41	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.42	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.43	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.44	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.45	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.46	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.47	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.48	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.49	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.50	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.51	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.52	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.53	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.54	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.55	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.56	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.57	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.58	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.59	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.60	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.61	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.62	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.63	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.64	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.65	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.66	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.67	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.68	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.69	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.70	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.71	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.72	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.73	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.74	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.75	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.76	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.77	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.78	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.79	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.80	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.81	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.82	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.83	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.84	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.85	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.86	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.87	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.88	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.89	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.90	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.91	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.92	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.93	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.94	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.95	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.96	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.97	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.98	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.99	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.100	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary, wielkości i poziomy sprawdzić na budowie.
2. Poziom "0" wyznaczony na poziomie dotychczasowego parteru budynku głównego. Sprawdzić jego wysokość w naturze.
3. Rzędne przyjęte na podstawie archiwalnej dokumentacji inwentaryzacji. Przed betonowaniem stropów należy sprawdzić w naturze otwory drzwiowe i okienne w ścianie istniejącej - frontowej pod względem lokalizacji w stosunku do zaprojektowanych płyt stropów.
W razie jakichkolwiek niezgodności projektu ze stanem faktycznym należy bezzwłocznie powiadomić o tym Projektanta.

Pracownia Architektoniczna Krolkowski i Jaworski s.c.
INWESTOR:
AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI "ARS" Spółka z o.o.
STARY RYNEK 5
09-400 PŁOCK
mgr inż. arch. Tomasz Królikowski
upr nr 154/94 Wł

INWESTYCJA:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OFICYN I CZĘŚCIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU KAMENICY. ROZBUDOWA NABUDOWA KAMENICY PRZY UL. GRODZKIEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE NA FUNKCJE USŁUGOWĄ NA PODSTAWIE KONDYGNACJI NA FUNKCJE MIESZKALNĄ, BUDOWA NOWYCH OFICYN O FUNKCJI MIESZKALNEJ Z GARAŻAMI I KOMÓREKAMI LOKATORSKIMI NA POZIOMYM PARTERU W CZĘŚCI OFICYN OD STRONY UL. MAŁACHOWSKIEGO Z LOKALAMI USŁUGOWYMI, WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI UŻYTKOWA TERENU: KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALIZACJA SANITARNA, SIĘCI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: CENTRALNEGO GRZEWANIA, WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, PRZEWODNIŁO DO REALIZACJI W PŁOCZU PRZY UL. GRODZKIEJ I UL. MAŁACHOWSKIEGO NA OZIAKACH O NR EWID. 689/1, 1117/6, OBRĘB 8 - ŚRÓDMIEŚCIE - PROJEKT ZAMIENNY

ADRES:
DZIAŁKI O NR EWID. 689/1, 1117/6
09-400 PŁOCK
OBRĘB 8 - ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jerzy Jaworski
upr nr Wa-459/01

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jerzy Jaworski
upr nr Wa-459/01

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:

mgr inż. Artur Łagodziński
mgr inż. arch. Natalia Rączkowska
mgr inż. arch. Barbara Królikowska

NUMER RYS:

A.PBZ.-01 - REWIZJA

NAZWA RYS:

RZUT PARTERU

SKALA:

1:100

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANŻA:

Architektura

DATA OPRACOWANIA:

10-2021